

XTOOL | M1

快速入門指南



**物品清單** ----- **01**

**認識 xTool M1**----- **01**

**使用 xTool M1**----- **03**

**功能擴展** ----- **07**

**環形指示燈說明** ----- **07**

**維護**----- **07**

## 物品清單




xTool M1



電源適配器和電源線



USB 線




排煙管包



材料包



刀片 (盒裝)



切割板

(LightGrip：藍色，低黏性；FabricGrip：粉色，高黏性)







快速入門指南




安全說明

## 認識 xTool M1










- |          |          |         |           |
|----------|----------|---------|-----------|
| 1 按鈕     | 2 環形指示燈  | 3 攝影鏡頭  | 4 雷射模組    |
| 5 雷射光發射口 | 6 刀具模組   | 7 電源開關  | 8 USB 連接埠 |
| 9 電源接口   | 10 擴展連接埠 | 11 排煙出口 |           |

## 使用 xTool M1



註：前往 [support.xtool.com/article/246](https://support.xtool.com/article/246) 觀看教學影片。

- 1 打開包裝，取出 xTool M1 及其他零件。
- 2 安裝排煙管。




■ 使用卡箍固定排烟管

3 安裝刀頭。

(1)



(2)




(3)




## 更換刀頭 (需要時)

(1)



(2)



(3)



- 刀頭、刀具模組和雷射頭透過磁性吸附方式固定在一起，您不必用力拉它們。
- 刀片十分鋒利，安裝替換時請謹慎小心。

#### 4 連接電源

#### 5 打開電源開關，等待指示燈轉為白色常亮。

#### 6 連接軟體和 xTool M1

將 xTool M1 連接到電腦端上的軟體

- 前往 xTool 網站，將軟體下載到您的電腦：[xtool.com/software](http://xtool.com/software)
- 使用 USB 線，將 xTool M1 連接到您的電腦。
- 根據軟體操作說明完成連接。

### 功能擴展

如欲擴展 xTool M1 的功能，您需要購買相對應的零配件。

### 環形指示燈說明

狀態		說明
準備	白色常亮	設備未連接
	綠色閃爍	配網狀態
	藍色常亮	設備已連接
工作	藍色閃爍	工作中
	綠色呼吸	任務已完成
	白色呼吸	休眠
其他	紫色閃爍	韌體更新
	紅色常亮	設備異常

### 維護

- 雷射切割或雕刻經常會產生煙霧。當煙霧很大時，雷射頭的鏡頭可能會變髒，從而導致功率下降甚至損壞。鏡頭髒了要及時用酒精棉擦拭乾淨。
- 尖頭刀片屬消耗品。在使用刀片模組進行材料加工之前，請確保將切割板粘在 xTool M1 的底板上。如果刀片模組無法正常工作，請及時更換其中的尖頭刀片。
- 長期使用導軌後，請使用導軌專用潤滑脂對導軌進行潤滑。

**X**TOOL