

Hoja de protección electrostática para xTool M1 Ultra

Lista de elementos






Lámina de protección electrostática



Tarjeta de instrucciones

Sustituya la lámina de protección electrostática

Sustituya la lámina de protección electrostática cuando esté dañada por el corte o muy deformada.



No realice cortes con cuchillas directamente sobre la lámina de protección electrostática ni aplique una presión de corte excesiva durante el corte con cuchillas, ya que puede dañar la lámina de protección electrostática e incluso la película electrostática. No coloque más de una lámina de protección electrostática sobre la alfombrilla electrostática.

Escanea el siguiente código QR para ver versiones en varios idiomas y más información.

