



xTool M1 Ultra 靜電吸附板保護膜

物品清單




靜電吸附板保護膜



說明卡

更換靜電吸附板保護膜

當靜電吸附板的保護膜因切割受損或嚴重變形時，需要更換新的保護膜。



請勿在保護膜上直接進行刀切加工，或者使用過大的刀壓對材料進行加工，否則可能會損壞保護膜，甚至損壞靜電膜。請勿在靜電吸附板上同時放置多張保護膜。

若要查看多語言版本及更多信息，請掃描以下二維碼。



support.xtool.com/article/1754